
Serviciu de reparație la motor pentru autoturismul Nissan Terrano II cf. anunțului ADV1240561

I.D.: 61292808

Data publicării	24.09.21	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.449,93 RON - 1.449,93 RON

Descriere: Serviciu de reparație la motor pentru autoturismul Nissan Terrano II, 2.7 TDI, 4x4, cu seria de șasiu VSKTVUR20U0496367, cmc. 2664, putere motor 92 Kw, an de fabricație 2002, conform anunțului de publicitate cu numărul ADV1240561. Serviciul de reparație presupune înlocuirea următoarele piese: filtru aer - 1 buc, filtru combustibil - 1 buc, conductă combustibil - 1 buc, demontat și curățat injectoare, curățat sistem de alimentare și remediat defecțiunile apărute la cablajul pornire motor.
