

Servicii verificare hidranti exteriori

I.D.: 69348074

Data
publicarii

18.05.22

Coduri CPV

44482200-4

Pretul
estimativ:

150,00 RON - 150,00 RON

Descriere: Operatiuni ce se executa: - controlul etanseitatii instalatiei de alimentare cu apa a hidrantilor (conducte, imbinari, armaturi); - verificarea racordurilor hidrant si a tevilor de ajutor si inlocuirea celor defecte; - verificarea uzurii sau degradarii garniturilor de la racordurile robinetului hidrant si inlocuirea celor defecte; - verificarea rotelor de furtun si inlocuirea celor defecte; - verificarea suportilor rola furtun si inlocuirea celor defecti; - verificarea robinetilor hidrant si inlocuirea celor defecti. - verificare presiune apa pe coloana.
Nota: - teava de refulare trebuie sa fie cu robinet tip perdea. In pret nu sunt incluse piesele de schimb. Piesele care necesita inlocuire se vor include intr-un deviz, ce va fi inmanat beneficiarului. Devizul de piese de schimb si manopera se va factura separat. Preturile anterioare includ deplasarea tehnicienilor in vederea efectuarii lucrarilor in Galati. Piesele de schimb se factureaza separat cf.ref.744/ pp si su (sectia Strazi menaj)