

---

## **Reparatie autospeciala de stingere cu apap si spuma marca MAN.**

I.D.: 46006223

---

|                 |          |            |            |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Data publicarii | 01.05.20 | Coduri CPV | 50110000-9 |
|-----------------|----------|------------|------------|

---

|                                  |          |                   |                         |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|
| Termenul limita pentru depunere: | 05.05.20 | Pretul estimativ: | 840,33 RON - 840,33 RON |
|----------------------------------|----------|-------------------|-------------------------|

---

Descriere:    Reparatie autospeciala de stingere cu apap si spuma marca MAN . Reparatia solicitata consta in inlocuirea senzorului de presiune aer, calibrarea acestuia si stergerea erorilor. Serie sasiu: WMAN36ZZ6BY254899.

---