
Servicii de reparatie ecograf doppler color Mindray DC-N6

I.D.: 67289223

Data publicarii	17.03.22	Coduri CPV	50421000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 8.000,00 RON - 8.000,00 RON

Descriere: Servicii de reparatie ecograf doppler color Mindray DC-N6 Seria: PG-85003033 Caracteristici: Pretul include urmatoarele: - Schimbare placa I/O Board pentru ecograf Mindray DC-N6; - Schimbare placa DC-DC pentru ecograf Mindray DC-N6; - Contravaloarea transportului de la producator; - Efectuarea de probe functionale in vederea stabilirii starii de buna functionare a ecografului
