

---

## REPARATII VW TIGUAN SB 01 PMS

I.D.: 47309981

---

Data publicarii	17.06.20	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.996,79 RON - 1.996,79 RON

---

Descriere: SERVICII DE INTRETINERE AUTOTURISM VW TIGUAN - SB 01 PMS DUPA CUM URMEAZA: BUCSA BARA STABILIZATOARE FATA X 2; BUCSA BRAT FATA SPRE FATA X 2; BUCSA BRAT FATA SPRE SPATE X 2; BIELETA SUSPENSIE FATA X 2; PIVOT X 2; PLACUTE FRANA FATA ; CAP DE BARA FATA X 2; BIELETA DIRECTIE FATA X 2; SURUB TABLA X 3; SOLUTIE PARBRIZ X 1; REGLAT GEOMETRIE ROTI ; INLOCUIT BUCSI BARA STABILIZATOARE X2;INLOCUIT PIVOT FATA X 2; INLOCUIT BUCSA BRAT X 4; INLOCUIT PLACUTE FRANA FATA; INLOCUIT BIELETA DIRECTI COMPLECTA X 2;SET REPARATIE ETRIER X1 INLOCUIT SET REPARATIE ETRIER. ACCEPTAREA CONDITILOR DE CUMPARARE DIRECTA DE CATRE AMBELE PARTI REPREZINTA COMANDA FERMA.

---