
Componente/ materiale necesare reviziei hardware curenti slabi

I.D.: 57145471

Data publicarii	18.05.21	Coduri CPV	35120000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.185,00 RON - 5.185,00 RON

Descriere: Componente/ materiale necesare reviziei hardware curenti slabi compuse din: - HDD 1TB : 1 buc. - Acumulator 12V/ 7Ah : 7 buc. - Sirena exterior: 1 buc. - Camera video exterior 1MP: 1 buc. - Sursa alimentare 12V/ 10Ah: 3 buc. - Set videoballun : 6 set. - Camera video exterior 2MP : 1 buc. - HDD 2 TB: 1 buc. - Centrala efracție: 1 buc. - Traf: 2 buc. - DVR: 2 buc. - Camera video: 1 buc.
