

Servicii reparatii ascensor 83148/1980_Spitalul Mavromati Botosani

I.D.: 95567018

Data publicarii	04.04.24	Coduri CPV	42419510-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 29.500,00 RON - 29.500,00 RON

Descriere: Inlocuire subansamble si piese la ascensorul cu nr. de fabricatie 83148/1980: - inlocuire panou de comanda cu microprocesor cu 2 viteze = 1 set, care cuprinde placa de baza cu microprocesor cu ecran LCD si taste de navigare (afiseaza starea ascensorului si permite programarea usoara), contactori, protectie termica la suprasarcina; - instalare cutie de legaturi seriala pentru cabina (include placa seriala comanda cabina statii, afisor, cutie de revizie) = 1 set; - inlocuire totala instalatie electrica cabina (include: cablu flexibil 12 fire, suportii prindere cablu, contacti cap linie si finit, buton stop in fundatura, traductori si console de prindere, magneti) = 1 set; - inlocuire butoniera cabina, din inox, tip coloana, cu afisor cu 7 segmente si sageti de sens, display cu lumina de emergenta (inclus baterie alimentare si placa incarcare acumulator), butoane de confirmare cu led rosu (inscriptionate Braille), buton de alarma, buton de inchidere/deschidere usi automate = 1 set; - inlocuire butoniere paliere, din inox satinat, montaj ingropat, cu afisor cu 7 segmente si sageti de sens, butoane de confirmare led rosu si inscriptionate Braille = 1 set. Total cost/ascensor cu nr. de fabricatie 83148/1980 = 29.500,00 Lei fara TVA. Pretul contine si contravaloarea manoperei pentru inlocuirea subansamblelor si pieselor componente.
