
Servicii de reparare si intretinere sistem detectie incendiu. Repozitionare centrala de detectie/al

I.D.: 75732627

Data publicarii	25.11.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 5.000,00 RON - 5.000,00 RON

Descriere: Servicii de reparare si intretinere sistem detectie incendiu. Repoziționare centrala de detectie/alarmare la incendiu din cladirea Twr vechi in cladirea Twr nou, DSNA Suceava Proiect tehnic de securitate in vederea avizarii ISU. Lucrarile necesare de dezasamblare,mutare,reinstalare,reconfigurare si testare centrala antiincendiu tip Schrack Seconet pentru supravegherea obiectivelor PNA aflate in/inafara perimetrului aeroportuar.
