

Servicii de reparare si intretinere autovehicul VW TRANSPORTER

I.D.: 38683001

Data publicarii	25.09.19	Coduri CPV	50112200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.069,67 RON - 1.069,67 RON

Descriere: Servicii de reparare si intretinere autovehicul VW TRANSPORTER ce includ:inlocuire ulei motor,buson baie ulei,filtru ulei,filtru polen,filtru aer,filtru carburant,ulei Haldex,buson umplere Haldex,buson golire Haldex.
