
Servicii de înlocuire piese de schimb necesare reparării unui autovehicul marca SKODA OCTAVIA

I.D.: 51145499

Data publicarii	30.10.20	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 339,00 RON - 339,00 RON

Descriere: Servicii de înlocuire a următoarelor piese de schimb necesare reparării autovehiculului marca SKODA OCTAVIA cu S.S. TMBLJ7NEXH0072262: Plăcuțe frână față + sensor uzură; Plăcuțe frână spate; Flanșă cardan spate; Parbriz (cu support oglindă și support sensor lumini/ploaie); Kit montaj parbriz; Gel pentru sensor lumini/ploaie. Piesele și materialele menționate mai sus, necesare efectuării reparației, vor fi puse la dispoziție de către autoritatea contractantă
Garantie : pentru serviciile prestate - conf. legislației în vigoare.
