

---

## **Servicii de reparații auto VW Amarok HD33DSH OS Petrosani DS Hunedoara 2024 38HDc357\_24**

I.D.: 97393750

---

Data publicarii	15.05.24	Coduri CPV	34300000-0
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 1.533,61 RON - 1.533,61 RON

---

Descriere: Servicii de reparații auto VW Amarok HD33DSH OS Petrosani DS Hunedoara. Conform deviz de reparatii. Piese: Arc Foi si manopera aferenta pentru inlocuire.

---