

---

## **Reparatie masina de spalat rufe Electrolux W5300 si Girbau LS332; Inlocuire curele uscator de rufe**

I.D.: 84659758

---

Data publicarii	13.07.23	Coduri CPV	50532000-3
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 9.359,00 RON - 9.359,00 RON

---

Descriere: 1. Serviciu de reparatie masina spalat rufe profesionala Elecrolux W5300- Serviciul consta in achizitia si inlocuirea rezistentelor de incalzire , a garniturii etansare capac spate ,repararea motorul rotire tambur. 2. Serviciu de reparatie masina spalat rufe profesionala Girbau LS332 - Serviciul consta in achizitia si inlocuirea rezistentelor incalzire apa (3 buc.) ,a garniturii usa incarcare frontala . 3. Serviciu de inlocuire curele uscator rufe profesional Girbau STI23 . Conform contract.

---