
Servicii de reparatie pentru autospeciala Mercedes Benz Vito conform devizului nr 15 -rulment roata

I.D.: 42840413

Data publicarii	24.05.19	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.147,05 RON - 1.147,05 RON

Descriere: Servicii de reparatie pentru autospeciala Mercedes Benz Vito conform devizului nr 15 - rulment roata fata = 1,arc elicoidal=1, cap bara stanga=1 -manopera -convergenta roti mai putin
