
SERVICE POMPA DOZATOARE / INST DOZARE HIPOCLORIT

I.D.: 88913663

Data publicarii	31.10.23	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 485,00 RON - 485,00 RON

Descriere: Servicii de service pompa dozatoare hipoclorit de sodiu, ce includ: - constatare stare pompa de dozare; - inlocuire piese de schimb; - verificare in functionare
