

---

## Servicii de reparare si intretinere a echipamentului radiologic

I.D.: 50578692

---

Data publicarii	14.10.20	Coduri CPV	50421200-4
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	7.500,00 RON - 17.500,00 RON 13.800,00 RON - 32.200,00 RON
-------------------	---

---

Descriere: 1. Instalatie fixă de Rontgendiagnostic Precision RXi (GE)/Instalatie mobila de Rontgendiagnostic POLYMOBIL 10 (Siemens)/Instalatie mobila de Rontgendiagnostic Siremobil Compact(Siemens), Instalatie fixă de Rontgendiagnostic;Precision RXi (GE)/Instalatie mobila de Rontgendiagnostic POLYMOBIL 10 (Siemens)/Instalatie mobila de Rontgendiagnostic Siremobil Compact(Siemens) VEmin=7500lei; VEmax=17500lei, unde VEmin reprezinta valoarea minima a serviciilor estimate a se efectua pana la data de 31.12.2020, iar VEmax reprezinta valoarea maxima a serviciilor pana la data de 30.04.2021. Valoarea estimată a unei revizii este de 2500lei. 2. Instalatie tomografie computerizata Aquilion RXL 16 (Toshiba), Instalatie tomografie computerizata Aquilion RXL 16 (Toshiba) VEmin=13800lei, VEmax=32200 lei ; unde VEmin reprezinta valoarea minima estimata a serviciilor pana la data de 31.12.2020, iar VEmax reprezinta valoarea estimata pentru toata perioada luata initial in calcul până la 30.04.2021. Valoarea estimată a unei revizii este 4600lei..

---