
Verificare retea hidranti exteriori/interiori

I.D.: 48671524

Data publicarii	05.08.20	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 351,00 RON - 351,00 RON

Descriere: Verificare retea hidranti exteriori Pentru instalația de stingere a incendiilor cu hidranți exteriori, conform art. 28.4., din Normativ privind securitatea la incendiu a construcțiilor, Partea a II-a - Instalații de stingere", indicativ P118/2-2013*), cu modificările și completările ulterioare, se vor efectua următoarele operațiuni: a) Verificarea stării tehnice a cutiilor de protecție; b) Verificarea gradului de etanșeitate a garniturilor; c) Verificarea existenței indicatoarelor de marcare a hidranților; d) Verificarea funcționabilității robinetilor de hidrant și a modului de manevrare; e) Verificare probă presiune rețea și a debitului de apă; f) Alimentarea cu apă. Verificare instalatie de limitare si stingere a incendiilor - retea hidranti interiori - semestrială Se vor efectua: - verificarea vizuala a existentei tuturor subansamblelor obligatorii, in interiorul cutiei de hidrant (furtun, teava, robinet, cheie); - verificarea existentei marcajului de informare a locatiei si pozitionarii hidrantului interior; - verificarea functionabilitatii robinetilor de hidrant si a rezistentei la presiune; - proba presiune retea. SC IASISTING GRUP SRL este atestata conform OMAI nr. 87/2010, pentru lucrari de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a incendiilor, de catre Centrul National pentru Securitate la Incendiu si Protectie Civila Bucuresti, conform Autorizatie seria A nr. 5775/13.04.2016.
