
Servicii de reparație auto (înlocuire tub aer/furtun turbo) pentru autoturism marca Dacia Duster, se

I.D.: 100612049

Data publicarii	24.07.24	Coduri CPV	50112000-3 50110000-9
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ:	656,93 RON - 656,93 RON
-------------------	-------------------------

Descriere: Servicii de reparație auto (înlocuire tub aer/furtun turbo) pentru autoturism marca Dacia Duster, serie B-99-WHL/MAI 47018, serie VF1HJD0361383192, auto aflat în exploatare în cadrul Instituției Prefectului-Județul Ilfov”, conform deviz de constatare atașat nr.6355/05.06.2024.
