

Asistență tehnică - diriginție de santier pentru obiectivul "Lucrări de refacere a unor sectoare de drumuri județene și poduri afectate de fenomene meteorologice periculoase (alunecări de teren, inundații etc.)" pentru 6 loturi

I.D.: 39772871

Data publicarii	13.11.19	Coduri CPV	71247000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	25.710,00 RON - 25.710,00 RON
	38.150,00 RON - 38.150,00 RON
	50.340,00 RON - 50.340,00 RON
	20.280,00 RON - 20.280,00 RON
	35.900,00 RON - 35.900,00 RON
	34.830,00 RON - 34.830,00 RON

Descriere: 4. Asistență tehnică - diriginție de santier pentru obiectivul - Refacere DJ 252 in mai multe puncte - deplasarea transversala a platformei drumului - Ploscuteni, judetul Vrancea, Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate oferită de dirigințele de șantier prin activități specifice în vederea asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor de construcții și respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare.. 3. Asistență tehnică - diriginție de santier pentru obiectivul - Refacere DJ 205R in mai multe puncte - Poiana Cristei, judetul Vrancea, Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate oferită de dirigințele de șantier prin activități specifice în vederea asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor de construcții și respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare.. 5. Asistență tehnică - diriginție de santier pentru obiectivul - Refacere DJ 205L avariat de alunecari de teren cu afectarea platformei in pct. Pe ses- limita comunei Paulesti, judetul Vrancea, Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate oferită de dirigințele de șantier prin activități specifice în vederea asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor de construcții și respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare.. 6. Asistență tehnică - diriginție de santier pentru obiectivul - Refacere DJ 205L avariat de alunecari de teren in satul Paulesti, iar in pct. Preda Ion drumul judetean este distrus, Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate oferită de dirigințele de șantier prin activități specifice în vederea asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor de construcții și respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare.. 1. Asistență tehnică - diriginție de santier pentru obiectivul - Refacere DJ 204L avariat in satul Catauti pe o lungime de 1,7 km si in satul Podurile pe o lungime de 2,5 km, jud. Vrancea, Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate oferită de dirigințele de șantier prin activități specifice în vederea asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor de construcții și respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare.. 2. Asistență tehnică - diriginție de santier pentru obiectivul - Refacere DJ 205B alunecare de teren -Tifesti, judetul Vrancea, Prestarea serviciilor de asistență tehnică de specialitate oferită de dirigințele de șantier prin activități specifice în vederea asigurarea calității corespunzătoare a lucrărilor de construcții și respectarea tuturor prevederilor legislației în vigoare..
