
Serviciu de reparație la autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare A-3891

I.D.: 84937295

Data publicarii	18.07.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.514,60 RON - 6.514,60 RON

Descriere: Serviciu de reparație la autovehiculul Dacia Duster cu nr. de înmatriculare A-3891 - înlocuire 4 injectoare și șaibe, filtre de combustibil MATERIALE INJECTOR - 5035.04 lei SAIBA INJECTOR - 43.28 lei FILTRU COMBUSTIBIL - 254.58 lei TOTAL MATERIALE : 5332.90 LEI FARA TVA
MANOPERA: RECEPTIE - 0.1h INLOCUIT 4 INJECTOARE - 6.0h CODARE INJECTOARE - 3.0h INLOCUIT FILTRU COMBUSTIBIL -1.0h TOTAL MANOPERA:-10.1 h x 117 lei = 1181.70 lei FARA TVA TOTAL MATERIALE+MANOPERA = 6514.60 lei FARA TVA TVA 19% = 1237.77 LEI TOTAL CU TVA = 7752.37 LEI
