
Servicii de reparare camera de ionizare Farmer - Radioterapie

I.D.: 39978507

Data publicarii	06.09.18	Coduri CPV	50411000-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.900,00 RON - 2.900,00 RON

Descriere: Servicii de reparare camera de ionizare Farmer la sediul producatorului PTW Freiburg din Germania, constand in : - Reparare (include demontare conector, lipire cablul central, verificare conexiuni pentru cablul de inalta tensiune si cablu de masa, remontare conector) - Verificare si calibrare. Prezenta tine loc de comanda ferma
