
Achizitie serviciu de reparatie a autospecialei Dacia Duster

I.D.: 57911696

Data publicarii	15.06.21	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	17.06.21	Pretul estimativ:	870,00 RON - 870,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: Achiziția unui serviciu de reparatie a autospecialei Dacia Duster cu numarul de identificare UU1HSDADG52890087/2015. Reparatia consta in remedierea defectiunilor aparute si va cuprinde: A) Manoperă pentru următoarele operațiuni:înlocuit butuc roată punte dreapta față; înlocuire rulment roată punte dreapta față; înlocuire senzor turație roată punte dreapta față; -extras senzor ABS roată punte dreapta față(blocat). B) Piese auto necesare:-butuc roată față dr.- 1 buc; -rulment roată față dr. -1 buc; -prezon roată-1 buc; -senzor ABS față dr.-1 buc.
