

Achizitionare de servicii de reparare aparatura laborator

I.D.: 54806917

Data publicarii	05.03.21	Coduri CPV	50400000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	09.03.21	Pretul estimativ:	300,00 RON - 300,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-------------------------

Descriere: DSVSA Arges achizitioneaza servicii de reparare pentru urmatoarele aparate de laborator: 1.AUTOCLAV complet echipat TUTTNAUER 3870ELV, model 400EP: Defect reclamat: Autoclavul afiseaza temperatura in mod haotic: urca la 100 grade Celsius, apoi arata 60 grade, dupa carte iar arata 110 grade, etc.. 2.INCUBATOR MEMERT INB 2000E01 serie E2050481. 3. INCUBATOR MEMERT INB 2000E01 serie E2050487. Defect reclamat: Ambele incubatoare nu mai primesc tensiune electrica in urma unei intreruperi a energiei electrice. Piese de schimb necesare, nu intra sub incidenta acestui contract, acestea se vor achizitiona separat in baza unor "devize de reparatii" intocmite de prestator si numai cu aprobarea achizitorului in limita fondurilor alocate pentru piese de schimb astfel: Reprezentantul prestatorului va emite un "deviz de reparatie", care va cuprinde, modelul si seria echipamentului ce necesita inlocuire de piese, locatia, tipul si costul pieselor necesare. Inlocuirea efectiva a pieselor defecte va fi facuta NUMAI dupa aprobarea devizului de catre reprezentantii achizitorului pe baza de comanda. Achizitorul isi rezerva dreptul de a achizitiona piesele de schimb de la alt furnizor conform specificatiilor tehnice si standardelor de calitate ale prestatorului si de a le pune la dispozitia acestuia in vederea inlocuirii.
