

Verificare hidranti, stingatoare de incendiu, umplere stingatoare de incendiu - SDN Miercurea Ciuc

I.D.: 24272126

Data publicarii	28.11.17	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	05.12.17	Pretul estimativ:	2.609,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	--------------

Descriere: Autoritatea contractanta, D.R.D.P. Brasov, doreste sa achizitioneze servicii de Verificare hidranti, stingatoare de incendiu, umplere stingatoare de incendiu, astfel: Stingatoarele vor fi ridicate de catre prestator de la adresele subunitatilor, pe baza unui proces verbal de predare-primire, iar dupa prestarea serviciilor prestatorul va returna stingatoarele la aceleasi adrese. Lucrarile de verificare, încarcare se vor executa numai de firme autorizate de catre I.G.S.U. conform OMAI nr. 87/2010 pentru aprobarea Metodologiei de autorizare a persoanelor care efectueaza lucrari in domeniul apararii împotriva incendiilor. Lucrari minime ce se vor executa de catre prestator: - Pentru stingatoare: - verificarea starii generale a stingatorului; - verificarea inscriptionarii corecte a datelor de pe butelia de CO2; - verificarea recipientului sub presiune; - verificarea etanseitatii stingatorului; - curatirea depunerilor interioare si de pe traseele de evacuare; - încarcat butelie cu CO2; - încarcat in parametrii impusi de norme; - înlocuirea garniturilor de cauciuc; - înlocuirea inelelor de Cu; - înlocuirea colierelor deteriorate; - etichetare; - sigilare; - înlocuire furtun daca este cazul; - depresurizarea si demontarea stingatoarelor care sunt propuse pentru casare; - emiterea unui certificat de casare si scoatere din uz pentru stingatoarele neconforme propuse pentru casare. - Pentru hidranti: - verificare robinet hidrant si racord furtun si reparare sau înlocuire, daca este cazul; - verificare garnituri si înlocuire daca se constata defectiuni; - verificare robinete si reparare sau înlocuire daca prezinta scurgeri sau defectiuni; - verificare furtun de refulare si înlocuire daca este cazul; - verificare teava de refulare; - verificare cutie hidrant interior; - verificarea sub presiune a întregii instalatii. Stingatoarele si hidrantii sunt urmatoarii: Stingator tip P1 - 15 buc Stingator tip P3 - 7 buc; Stingator tip P6 - 74 buc; Stingator tip P100 - 5 buc; Stingator tip G2 - 3 buc; Stingator tip G6 - 2 buc; Stingator tip SM100 - 6 buc;