

Aplicare masuri corective la instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu Expozitiei

I.D.: 84923175

Data publicarii	17.07.23	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 6.710,00 RON - 6.710,00 RON

Descriere: Aplicare masuri corective la instalatia de detectare, semnalizare si alarmare incendiu (reetichetare detectori fum, reprogramare sistem) Sistemul dumneavoastra de detectie este compus din 2 centrale legate in retea. Asa cum sunt conectate acum acestea nu sunt in conformitate cu normativul EN 54. Pentru ca reseaua dintre cele doua centrale centrale de detectie sa fie conforma cu reglementarile normativului EN 54trebuie montat si programat la fiecare centrala cate un Ethernet Switch modular de tip FN2012-A1. Sistemul dumneavoastra initial a fost creat in limba Engleza, apoi la 29.03.2022 acesta a fost convertit partial in limba Romana. In acest moment dumneavoastra aveti afisate comenzi in limba Romana si in limba Engleza. Conform reglementarilor natioanale este obligatoriu ca meniul centralelor de incendiu sa fie in limba Romana. Pentru a corecta aceasta deficiente, vor trebui aduse centralele la configuratia initiala (de fabrica - fara nici un element programat) si apoi reprogramata de la zero. Vor trebui introduce manual toate elementele sistemului, numerotate atat Hardware cat si Software. Va trebui editat fiecare element in parte pentru realizarea etichetelor de locatie si pentru stabilirea logicii de funtionare in caz de alarmare. Sistemul dumneavoastra are in compunere 433 detectoare; 111 butoane si 74 module de actionari (fiecare din acestea avand intre 1 si 4 intrari si 2 sau 4 iesiri). Dupa ce toate elementele sunt adaugate in system, etichetate si programate v
