

Servicii de reparatii elemente senila pentru utilaje miniere

I.D.: 15382612

Data publicarii	06.10.16	Coduri CPV	50531000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	116.300,00 RON
-------------------	----------------

Descriere: Serviciul de reparatii elemente senile pentru utilaje miniere de suprafata (ERC 1400; ERC 470; CBS 1200, statii de acionarae TMC -uri), conform cerintelor solicitate in caietul de sarcini
