
servicii reparatii VW TOUAREG

I.D.: 60120348

Data publicarii	20.08.21	Coduri CPV	50110000-9
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere:	23.08.21	Pretul estimativ:	6.000,00 RON - 6.000,00 RON
----------------------------------	----------	-------------------	-----------------------------

Descriere: inlocuit turbina - 1 bucata; inlocuit set montaj turbina-1buc; inlocuit senzor calitate aer-1bucata; inlocuit clapeta acceleratie -1bucata; inlocuit mecanism inchidere capota si senzor inchidere capota-1bucata; inlocuit saboti frana parcare-1set; inlocuit set accesorii saboti frana parcare-1set; inlocuit ulei motor-9l; inlocuit filtru ulei-1buc; inlocuit filtri aer-1buc; serie sasiu WVGZZZ7LZD022317
