

Prestare servicii de reparatii suplimentare la Dacia Duster MAI 38850

I.D.: 97695290

Data publicarii	23.05.24	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.053,78 RON - 3.053,78 RON

Descriere: Servicii de reparatii suplimentare la autovehiculul Dacia Duster, ss: UU1HSDADG52890025, cmc: 1461, putere: 80 Kw, mma: 1875 KG, nr. locuri: 5, an fabricatie: 2015, nr. inregistrare: MAI 38850 {inlocuire pompa servodirectie). Nota: Serviciile se executa in completare la comanda nr. 44/ 08.04.2024 pentru alte defectiuni constatate in timpul reparatiei initiale, conform Act de constatare si a Notei Raport cu nr. 200211/ 23.04.2024; TOTAL cu TVA: 3.634,00 lei.
