
Serviciu de reparare rezervor Fibis

I.D.: 39928082

Data publicarii	10.08.18	Coduri CPV	50514200-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 89.900,00 RON - 89.900,00 RON

Descriere: Reparatie membrana rezervor Fibis - inlocuire membrana EPDM 1 mm pentru rezervor model 2732; refacere izolatie termica pana la H=4 m EPS100 g=60 mm; inlocuire stuturi mecanice corodate cu unele noi: aspiratie (DN200 + DN150 cu cot si placa antivortex x 1 buc), alimentare (DN150 format din conexiune la peretele rezervorului inox, console inox 2 buc x 1 set), golire de fund (inox cu robinet fluture DN100 x 1 buc), preaplin (DN200 inox x 1 buc); inlocuire incalzitoare automate termostatate imersate (3 kW 220 V/ 50 Hz, cu rezistentele in teaca de inox AISI 316, includ panou de legare si automatizare - 2 buc). Lucrarile care se vor efectua sunt: demontat fittinguri/ racorduri rezervor, demontat partial panouri acoperis, demontat membrana existenta, montat protectie geotextil, montat izolatie termica noua - partial, montat fittinguri/ racorduri la rezervor si refacerea etansarii acestora, probe tehnologice. Termen de executie 60 de zile. mai putin
