
servicii verificare stingatoare tip P6 CL

I.D.: 87538604

Data publicarii	29.09.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 768,00 RON - 768,00 RON

Descriere: Operațiunile ce trebuie efectuate pentru verificarea unui stingător de incendiu, în funcție de tipul acestuia, sunt: a) identificarea stingătorului; b) verificarea integrității exterioare a recipientului stingătorului; c) verificarea existenței manometrului și a indicațiilor acestuia, numai pentru stingătoarele permanent presurizate; d) verificarea furtunului/duzei de refulare/pâlniei; e) verificarea stării de încărcare prin cântărire, numai pentru stingătoarele cu CO(2); f) etichetarea și sigilarea stingătorului. Piese de schimb lipsă sau defecte nu sunt incluse în pret.
