

## **Servicii de reparare mecanism cuplaj ambreiaj Philips DuoDiagnost**

I.D.: 51485035

---

Data publicarii 09.11.20

Coduri CPV

50421200-4

---

Pretul estimativ: 7.910,00 RON - 7.910,00 RON

---

Descriere: Servicii de reparare mecanism cuplaj ambreiaj pentru echipament radiologic Philips DuoDiagnost.

---