

Verificare hidranti interiori si Verificare, reparare si incarcare stingator tip P3

I.D.: 72299547

Data publicarii	16.08.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 281,40 RON - 281,40 RON

Descriere: lucrarile se vor efectua conform P118/2 din 2013 (Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor - partea a II-a - Instalatii de stingere
