
Achizitionare reparatie pompa Flygt 3127

I.D.: 80458291

Data publicarii	30.03.23	Coduri CPV	50500000-0
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 3.030,50 RON - 3.030,50 RON

Descriere: Achizitionare reparatie pompa Flygt 3127, - Rebobinare motor 7.5 kW - Kit rulmenti - Reconditionare ax pompa - Etansare cauciuc DN80 - Manopera de reparatie, pentru pompa de apa uzata de langa capela mortuala din localitatea Martinis.
