
Verificare semestrială hidranți conform P118/II la inst. de limitare și stingere incendiu cu apă

I.D.: 80687069

Data publicării	07.04.23	Coduri CPV	42131160-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.100,00 RON - 1.100,00 RON

Descriere: Servicii verificare pentru 8 hidranți interiori și 3 hidranți exteriori (1) Beneficiarul trebuie să realizeze, în condițiile art. 27.8, cu o persoană fizică sau juridică autorizată, pe baza unui program de verificări și mentenanță, cel puțin semestrial, verificarea funcționării instalației sub presiune, cu furtunul derulat complet, pentru a constata dacă: a) nu sunt scurgeri, deformări, distrugerii și crăpături pe întreaga lungime a furtunului; în cazul unui semn de defect, furtunul se înlocuiește imediat cu un alt furtun încercat la presiunea de lucru maximă; b) dispozitivele de fixare sunt solide și nedeteriorate; c) debitul de apă este continuu și suficient (se recomandă utilizarea unui debitmetru și a unui manometru); d) sistemul de derulare funcționează ușor; e) țeava funcționează corespunzător.”
