
Servicii de reparare VW TRANSPORTER

I.D.: 39766963

Data publicarii	24.05.18	Coduri CPV	50112100-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ:	11.129,36 RON - 11.129,36 RON
-------------------	-------------------------------

Descriere: Servicii de reparare VW TRANSPORTER prin inlocuirea urmatoarelor piese: bucsa brat inferior parte spate-2 buc, bucsa brat inferior parte fata-2 buc, piulita fuzeta-4 buc, surub brat inferior-4 buc, bieleta antiruliu-2 buc, bucsa bara stabilizatoare-2 buc, surub cap cilindric bara stabilizatoare-4 buc, pivot-2 buc, piulita pivot-2 buc, surub pivot-4 buc, piulita cap amortizor-2 buc, taler amortizor-2 buc, flansa amortizor-2 buc, rulment flansa amortizor-2 buc, bucsa bata stabilizatoare punte spate-4 buc, surub bucsa bara stabilizatoare punte spate-4 buc, surub cap cilindric bucsa bara stabilizatoare punte spate-4 buc, arc suspensie spate-2 buc, flansa arc spate-2 buc, suport sub arc spate-2 buc, rola superioara usa culisanta-1 buc, balama mijloc usa culisanta-1 buc, ghidaj inferior cu role pentru usa culisanta-1 buc, EGR (suport, racitor gaze, filtru ulie, garnituri, inele etansate si suruburi fixare)-1 buc, antigel concentrat G12-3l, apa distilata-3l, ulei motor 5W30 Castro Edge-2l, spary curatitor-1 buc, clip fixare toba-8 buc, toba finala-1 buc, clama dubla prindere toba-1 buc. Se vor utiliza doar piese originale (toba finala poate fi de la producator). Service-ul va prezenta autorizatia RAR pentru efectuarea reparatiilor la autovehicule marca VW Transporter T5.
