

## TM 1773/2022/SP REVIZIE PERIODICA STINGATOARE

I.D.: 74631559

---

Data publicarii	25.10.22	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ:	1.020,00 RON - 1.020,00 RON
-------------------	-----------------------------

---

Descriere: Verificare, incarcare, reparare stingatoare portabile/carosabile Stingator Pulbere/spuma Tip P6/SM6 5 buc Stingator CO2, Tip G5 4 buc Stingator CO2, Tip G2 6 buc Stingator Pulbere/spuma Tip P9/SM9 8 buc Stingator Pulbere/spuma Tip P50/SM50 2 buc Stingator Pulbere/spuma Tip P2/SM2 4 buc Inlocuire furtun stingator BUC. 8 Schimbat garnituri stingator BUC. 1 Inlocuit manometru buc 0 pulbere -6kg robinet recipient stingator -0 buc Echipamnete noi ----- Stingator Tip P6 =0 Stingator Tip G2= 0 Trusa medicala prim ajutor = 0 Operatiuni executate: identificare stingator cf OMAI 138/2015 verificarea functionalitatii subansamblurilor componente verificarea integritatii pieselor componente inlocuirea pieselor defecte (manometre, furtune, manere, garnituri de etansare, membrane si inele de cupru, etc.) verificarea rezistentei interne a recipientului stingatorului prin aplicarea de suprapresiune conform Prescriptiilor tehnice PT 5-2003 Colectia ISCIR verificarea starii calitative a agentului de stingere (pulbere/spuma) si incarcarea cu agent de stingere corespunzator starea de incarcare a buteliei cu bioxid de carbon/azot sigilarea, inscriptionarea si etichetarea stingatorului cu modul de folosire si focarele de incendiu la care poate fi folosit. In acest pret intra eventualele componentele defecte si inlocuite( furtun refulare stingator, manometru, garnituri, etc)

---