

Reparatie Mercedes Benz Sprinter

I.D.: 84157728

Data publicarii 29.06.23 Coduri CPV 50112000-3 50112100-4

Pretul estimativ: 1.810,39 RON - 1.810,39 RON

Descriere: INLOCUIRE LA CONSTATARE 4 PLACUTE DE FRANA,DEGRIPAT SI GRESAT CULISANTE ETRIERE FATA SI SPATE,PLACUTE FRANA FATA,SENZOR PLACUTE FRANA,SET PLACUTE FRANA SPATE,SENZOR UZURA PLACUTA,VASELINA DE UNGERE
