
Intervenție service la spectrometrul Solaar 939Z

I.D.: 34244448

Data publicarii	06.02.19	Coduri CPV	50410000-2
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.547,00 RON - 2.547,00 RON

Descriere: Interventie service in garantie pentru înlocuirea ferestrei în cuptorul de calcinare al spectrometrului cu absorbție atomică Solaar 939Z Condiții generale ofertă: - durata totală intervenție : minim 6 ore - prețul include toate cheltuielile (manopera, transport&deplasare); - garantie manopera: 30 de zile; - garanția pieselor de schimb este cea oferita de producător(dacă e cazul); - la încheierea interventiei se încheie un raport de service semnat de reprezentantii ambelor părți si factura;
