
Lucrari de reparatie prin inlocuire HDD, Lucrari de reparatie prin inlocuirea DVR

I.D.: 59875973

Data publicarii	11.08.21	Coduri CPV	45312200-9
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 1.936,00 RON - 1.936,00 RON

Descriere: Lucrari de reparatie prin inlocuire DVR TURBO HD cu 4 canale, rezolutie maxima de inregistrare 8MP, 2in 1 aut audio, 1 port SATA, 2 x USB 2,0, pana la 6TB/HDD, 12 VDC Inclus in pret deplasare si repunere in functiune sistem supraveghere video Lucrari de reparatie prin inlocuire SEAGATE HDD Desktop SkyHawk Guardian 3,5/6TB/SATA/rpm 5400 Inclus in pret deplasare si repunere in functiune sistem supraveghere video
