
Servicii de întreținere și reparare a sistemelor IDSAI, supraveghere video, alarma și control acces

I.D.: 43306389

Data publicării	25.02.20	Coduri CPV	50610000-4
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 14.500,00 RON - 14.500,00 RON

Descriere: Servicii de întreținere și reparare a sistemelor: detectie și avertizare incendiu, control acces, supraveghere video, alarma și control acces BDIC la sediul Centrului National de Cartografie, Bd. Expozitiei, nr. 1A, Sector 1, Bucuresti

Descriere sisteme: Sistem de supraveghere video:

- 24 de camere de înregistrare distribuite astfel: □ 15 camere situate în exteriorul clădirii □ 9 camere situate pe holurile clădirii
- Network Video Recorder model QNAP VS-4116Pro+ cu capacitate de stocare de 16TB
- Network Video Recorder model QNAP VS-8040U cu capacitate de stocare de 3.69 TB (3 HDD-uri de 2TB în RAID 5, format EXT4, spațiu disponibil 3.69TB) - perioada de stocare a înregistrărilor este de 30 de zile

Sistem control acces format din :

- 7 usi din care una cu cititor biometric
- 2 bariere de acces în perimetru

Sistem de detectie și avertizare incendiu

- centrale de detectie și semnalizare incendiu Polon-Alfa 4900 și Bentel FC500
- senzori de furn, butoane de incendiu

Sistem de alarma și control acces BDIC

- camera de înregistrare
- usa cu cartela
- sistem de alarma
