
Serviciu de constatare si reparare totem - camin T1-2

I.D.: 95223788

Data publicarii	25.03.24	Coduri CPV	45236290-9 50800000-3
-----------------	----------	------------	-----------------------

Pretul estimativ: 400,00 RON - 400,00 RON

Descriere: Serviciu de constatare si reparare totem - camin T1-2 cuprinde totemul situat pe spațiul verde aferent căminului T1-2. Termenul de garanție acordat pieselor de schimb este de 12 luni din momentul întocmirii procesului verbal de recepție al serviciului. Dacă vor exista piese de schimb vor trebui sa fie noi. Se va preciza in oferta tariful pentru manopera de reparatii, precum si valoarea pentru fiecare piesa de schimb necesara pentru reparatie. Manopera va include si valoarea constatarii defectului si va fi ferm pe toata perioada desfasurarii contractului si nu va putea fi modificat. Pretul va include toate cheltuielile de constatare, manopera, piese de schimb, de transport la beneficiar, predare-primire, incarcare-descarcare.
