

Reparație pompă Lowara 22SV09F1105/D (a doua din compunerea grupului de pompare de la Criseni)

I.D.: 51145337

Data publicarii	30.10.20	Coduri CPV	50511100-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 2.247,10 RON - 2.247,10 RON

Descriere: Reparație pompă Lowara 22SV09F1105/D (a doua din compunerea grupului de pompare de la Criseni): - Înlocuire etanșare mecanică; - Înlocuire rulment superior motor; - Manoperă.
