
Servicii intretinere si reparatii automobile

I.D.: 77335123

Data publicarii	13.01.23	Coduri CPV	50112000-3
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 722,69 RON - 722,69 RON

Descriere: Servicii reparații auto VW CADDY: 1. Înlocuire tachet pompă înaltă - 184,87 lei 2. Înlocuire bujii - 268,91 lei 3. Înlocuire set fișe bujii - 268,91 lei RAR CS 15/10.01.2023
