
Reparatie VW Transporter

I.D.: 35925591

Data publicarii	16.05.19	Coduri CPV	50110000-9
Termenul limita pentru depunere:	20.05.19	Pretul estimativ:	668,07 RON - 668,07 RON
Descriere:	Reparatie VW Transporter, cu nr. de identificare WV1ZZZ7HZDH022181 care necesita inlocuirea senzorului de temperatura evacuare gaze		
