
Reparatii auto BC 31 MAP

I.D.: 57582077

Data publicarii	31.05.21	Coduri CPV	50100000-6
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 7.340,94 RON - 7.340,94 RON

Descriere: Reparatii autobasculanta BC 31 MAP: -reparatii sasiu torsionat si fisurat; -schimb capac rezervoc motorina; -completare ulei hidraulic; -reparare suport bena basculare; Condiții minime de calificare: Autorizatie RAR reparatii autovehicule Autorizatie RAR reparatii autovehicule
