
Verificare stingatoare de incendiu tip P6/SM6

I.D.: 80151483

Data publicarii	22.03.23	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 750,00 RON - 750,00 RON

Descriere: Servicii de verificare a stingatoarelor de incendiu tip P6/SM6. Pretul reprezinta valoarea manoperei de verificare/buc. stingator. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al solutiilor stingatoare, respectiv gaz de refulare in cazul in care este necesara inlocuirea acestora. Serviciile de verificare stingatoare se efectueaza numai in judetul Hunedoara
