

---

## Servicii reparatie UPS

I.D.: 75933760

---

Data publicarii	29.11.22	Coduri CPV	50000000-5
-----------------	----------	------------	------------

---

Pretul estimativ: 29.250,00 RON - 29.250,00 RON

---

Descriere: Servicii reparatie UPS conform devizului; Inlocuire 60 acumulatori 12V 45 Ah Ultracell GEL technology. Inspectie a starii de functionare, verificari camera termoviziune Verificarea conexiunii la impamantare Verificarea semnalizarii optice Verificarea semnalizarii acustice Verificarea conectarii corecte a UPS-ului la instalatia electrica Verificarea conectarii corecte a circuitelor de sarcina Verificarea conditiilor de mediu (temperatura, ventilatie) Verificarea conexiuni folosind camera de termoviziune Verificarea alarmelor/logurilor/evenimentelor din trecut Igienizare, desprafuire si curatare UPS Verificarea conexiunilor circuitelor interne Preluare acumulatori uzati spre reciclare conform Legii Mediului Verificare inverter, charger, rectifier.

---