

Servicii reparatie chiller pt ADV1156427

I.D.: 47950990

Data publicarii	08.07.20	Coduri CPV	50730000-1
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 30.000,00 RON - 30.000,00 RON

Descriere: Servicii reparatie chiller incluzand: - Identificare neetanseitati - Vidare si recuperare freon - Reparatie neetanseitati - Probe de presiune cu azot - Incarcare cu Freon R410A grup A / B - 20kg/grup - Verificare/completare nivel ulei - 1kg/grup - Verificare si reglare limite alarmare la presostate siguranta.2 buc/grup - Igienizare condensatori prin spalare cu Best Acid CC - 10kg/grup - Igienizare condensatori prin spalare la presiune inalta 4 buc/grup Conform specificatiilor de mai jos: • Inlocuire Freon R 410A/BV • Verificari circuite • Verificare si reglare limite alarme la presostate • Igienizare condensori • Identificare neetanseitati • Vidare si recuperare Freon • Reparat neetanseitati • Probe de presiune cu azot • Incarcare cu Freon R410A/B - 20 kg/circuit grup • Verificari circuite : 2 buc • Verificare si reglare limite alarmare la presostate siguranta - 2 buc/ circuit • Igienizare condensori prin spalare la presiune inalta: 4 buc/ circuit/grup Toate lucrarile se vor efectua de o firma autorizata.
