

Verificare stingator de incendiu tip G2-G5, Verificare stingatoare de incendiu tip P6

I.D.: 57774938

Data publicarii	09.06.21	Coduri CPV	50413200-5
-----------------	----------	------------	------------

Pretul estimativ: 960,00 RON - 960,00 RON

Descriere: Verificare stingator de incendiu tip G2-G5. Pretul contine numai valoarea manoperei de verificare a stingatorului, si nu contine valoarea pieselor de schimb si a solutiilor de stingere. Serviciile de verificare stingatoare se efectueaza numai in judetul Hunedoara. Servicii de verificare a stingatoarelor de incendiu tip P6. Pretul reprezinta valoarea manoperei de verificare/buc. stingator. Acest pret nu contine valoarea eventualelor componente defecte si al solutiilor stingatoare, respectiv gaz de refulare in cazul in care este necesara inlocuirea acestora. Serviciile de verificare stingatoare se efectueaza numai in judetul Hunedoara.
