
Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT4 Ploiesti : CE Ploiesti Est ; BLA Ploiesti Est - Dambu ; BLA Ploiesti Est - Valea Calugareasca ; CED Valea Calugareasca ; BLA Valea Calugareasca - Muru ; BLA Ploiesti Sud - Ploiesti Est si BLA Ploiesti Sud - Ploiesti Est (R. Dacia)

I.D.: 6865950

Documente participare:

- 2-160548.zip

Data publicarii	23.06.15	Coduri CPV	45234115-5
Termenul limita pentru depunere:	13.07.15	Pretul estimativ:	819.694,00 RON

Descriere: Reparatii curente la instalatiile SCB de pe raza Sectiei CT4 Ploiesti : CE Ploiesti Est ; BLA Ploiesti Est - Dambu ; BLA Ploiesti Est - Valea Calugareasca ; CED Valea Calugareasca ; BLA Valea Calugareasca - Muru ; BLA Ploiesti Sud - Ploiesti Est si BLA Ploiesti Sud - Ploiesti Est (R. Dacia) conform Caiet de sarcini si Antemasuratori
