
"Reparatii auxiliare cota 92 - Reconditionare rotor(2 buc.) VGA fara arbore inferior"

I.D.: 2221212

Documente participare:

- 2-149903.zip

Data publicarii	20.03.14	Coduri CPV	50531100-7
-----------------	----------	------------	------------

Termenul limita pentru depunere: 09.04.14

Descriere: Serviciul ce face obiectul achizitiei este de tip LN 3.2, si presupune demontarea, verificarea, uzinarea si montarea celor doua rotoare, în conditii specifice (folosind dispozitive specifice) si trebuie sa asigure o dispinibilitate de minim 75 %, a VGA, cazan de 1035 t/h, pâna la viitoarea reparatie de tip LN 4 a blocului nr. 5, la Sucursala Electrocentrale Rovinari.
